

イーデンフラッシュ(EDF)抗菌効果追跡実証試験結果

鹿児島県立 始良病院

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

検査所名 鹿児島県立 始良病院 様

採取場所	衛生菌数検査結果(2000以下)	
	施工前	施工後
① 1F外来女子トイレ(床)	200以上	35
② 1F外来女子トイレ(壁)	200以上	3
③ 1F外来男子トイレ(床)	130	50
④ 1F外来男子トイレ(壁)	200以上	30

検査日 2023年10月10日

検査員 株式会社 鹿児島イーデン電気

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

検査所名 鹿児島県立 始良病院 様

採取場所	衛生菌数検査結果(2000以下)	
	施工前	施工後
① 1F外来女子トイレ(床)	200以上	20
② 1F外来女子トイレ(壁)	200以上	30
③ 1F外来男子トイレ(床)	200以上	25
④ 1F外来男子トイレ(壁)	130	10

検査日 2023年10月10日

検査員 株式会社 鹿児島イーデン電気

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

検査所名 鹿児島県立 始良病院 様

採取場所	衛生菌数検査結果(2000以下)	
	施工前	施工後
① 1F外来女子トイレ(床)	200以上	50
② 1F外来女子トイレ(壁)	200以上	1
③ 1F外来男子トイレ(床)	200以上	30
④ 1F外来男子トイレ(壁)	130	1

検査日 2023年10月10日

検査員 株式会社 鹿児島イーデン電気


拭き取り検査(スタンプ法)報告書

検査所名 鹿児島県立 始良病院 様

採取場所	衛生菌数検査結果(2000以下)	
	施工前	施工後
① 1F外来女子トイレ(床)	200以上	35
② 1F外来女子トイレ(壁)	200以上	3
③ 1F外来男子トイレ(床)	200以上	30
④ 1F外来男子トイレ(壁)	130	30

検査日 2023年10月10日

検査員 株式会社 鹿児島イーデン電気



施工前の細菌数は200個を上限として表示しています。

株式会社 鹿児島イーデン電気