

# イーデンフラッシュ(EDF)抗菌効果追跡実証試験結果

## 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

事業所名: 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター 様

検査部位	検査結果(個/cm <sup>2</sup> )		判定
	施工前	施工後	
① 壁面A棟: 左男子トイレ(床)	200以上	43	
② 壁面A棟: 左男子トイレ(壁)	200以上	7	
③ 壁面A棟: 左女子トイレ(床)	200以上	35	
④ 壁面A棟: 左女子トイレ(壁)	200以上	検出	

検査日: 2023年11月10日

検査者: 内村 隆二 様 検査協力: 株式会社 鹿兒島イーデン電気

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

事業所名: 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター 様

検査部位	検査結果(個/cm <sup>2</sup> )		判定
	施工前	施工後	
① 壁面A棟: 左男子トイレ(床)	200以上	11	
② 壁面A棟: 左男子トイレ(壁)	200以上	3	
③ 壁面A棟: 左女子トイレ(床)	200以上	16	
④ 壁面A棟: 左女子トイレ(壁)	200以上	1	

検査日: 2023年11月10日

検査者: 内村 隆二 様 検査協力: 株式会社 鹿兒島イーデン電気

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

事業所名: 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター 様

検査部位	検査結果(個/cm <sup>2</sup> )		判定
	施工前	施工後	
① 壁面A棟: 左男子トイレ(床)	200以上	25	
② 壁面A棟: 左男子トイレ(壁)	200以上	40	
③ 壁面A棟: 左女子トイレ(床)	200以上	25	
④ 壁面A棟: 左女子トイレ(壁)	200以上	3	

検査日: 2023年11月10日

検査者: 内村 隆二 様 検査協力: 株式会社 鹿兒島イーデン電気

拭き取り検査(スタンプ法)報告書

事業所名: 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター 様

検査部位	検査結果(個/cm <sup>2</sup> )		判定
	施工前	施工後	
① 壁面A棟: 左男子トイレ(床)	200以上	30	
② 壁面A棟: 左男子トイレ(壁)	200以上	9	
③ 壁面A棟: 左女子トイレ(床)	200以上	30	
④ 壁面A棟: 左女子トイレ(壁)	200以上	3	

検査日: 2023年11月10日

検査者: 内村 隆二 様 検査協力: 株式会社 鹿兒島イーデン電気


拭き取り検査(スタンプ法)報告書

事業所名: 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター 様

検査部位	検査結果(個/cm <sup>2</sup> )		判定
	施工前	施工後	
① 壁面A棟: 左男子トイレ(床)	200以上	50	
② 壁面A棟: 左男子トイレ(壁)	200以上	14	
③ 壁面A棟: 左女子トイレ(床)	200以上	70	
④ 壁面A棟: 左女子トイレ(壁)	200以上	12	

検査日: 2023年11月10日

検査者: 内村 隆二 様 検査協力: 株式会社 鹿兒島イーデン電気



- ◆ A棟 左男子トイレ(床)
- A棟 左男子トイレ(壁)
- ▲ A棟 左女子トイレ(床)
- ✕ A棟 左女子トイレ(壁)

施工前の細菌数は200個を上限として表示しています。

株式会社 鹿児島イーデン電気